

## BULLETIN

### HAVARIKOMMISJONEN FOR SIVIL LUFTFART (HSL)

Postboks 165, 1330 OSLO LUFTHAVN

Telefon: 67 12 23 19 - 67 59 36 55

BUL 19/96

Telefax: 67 12 53 33

Avgitt: 13. august 1996

---

#### Luftfartøy

-type og reg.: Cessna F 172H, LN-DAL

-fabr. år: 1969

-motor: Lycoming, O-300D

Dato og tidspunkt: 14. juni 1996, kl. 1354

Hendelsessted: Kjeller flyplass, rullebane 30

Type hendelse: Luftfartshendelse: Propell og vingetipp berørte rullebanen under landing

Type flyging: Privat

Værforhold: Vind 020/10-14 kt, CAVOK

Flygeforhold: VMC

Antall ombord: 1

Personskader: Ingen

Skader på luftfartøy: Propell og venstre ving

Andre skader: Ingen

#### Fartøysjefen

-alder: 63

-sertifikat: PPL

-flygererfaring: Total 302 timer

Informasjonskilder: Fartøysjefens rapport (Skjema NE-0382)

---

Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid, hvis ikke annet er angitt.

#### FAKTISKE OPPLYSNINGER

Ifølge fartøysjefens rapport var flyet på normal måte satt ned på rullebanen da et kraftig vindkast brakte det ut av stilling. Propellen slo derved ned i banen, og venstre vingetipp berørte banen. Fartøysjefen mener årsaken til at han ikke klarte å beholde kontrollen over flyet var at vindkastet kom brått og uventet.

#### HAVARIKOMMISJONENS KOMMENTARER

Ingen