

BULLETIN

HAVARIKOMMISJONEN FOR SIVIL LUFTFART (HSL)

Postboks 165, 1330 OSLO LUFTHAVN

Telefon: 67 12 23 19 - 67 59 36 55

BUL 03/98

Telefax: 67 12 53 33

Avgitt: 15. januar 1998

Luftfartøy

-type og reg.:	Rolladen-Schneider LS-3, LN-GBY
-fabr. år:	1977
Dato og tidspunkt:	13. juni 1997, kl. 1610
Hendelsessted:	Åsnes i Hedemark
Type hendelse:	Luftfartshendelse, skade under utelanding
Type flyging:	Privat (klubb)
Værforhold:	Vind: 020° 5 kt. Sikt: +10 km. Skyer: Brudt skydekke i 4 500 ft. Temperatur: 24°C
Flygeforhold:	VMC
Reiseplan:	Ingen
Antall ombord:	1
Personskader:	Ingen
Skader på luftfartøy:	Skade i høyre vingeforkant samt div. småskader.
Andre skader:	Ingen
Fartøysjefen	
-alder:	40 år
-sertifikat:	Seilflysertifikat
-flygererfaring:	234 timer
Informasjonskilder:	Fartøysjefens rapport.

Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer), hvis ikke annet er angitt.

FAKTISKE OPPLYSNINGER

Flygingen ble gjennomført som en oppgave under B-NM i seilflyging. LN-BGY måtte sammen med flere andre seilfly utelande i området som en følge av svak oppdrift. Fartøysjefen skriver i sin rapport at det valgte området ble grundig observert før landingen ble gjennomført. Under utrulling, i en hastighet av 20 - 30 km/t traff imidlertid høyre vinge en grensepåle av jern. Konkurransens leder har i sin kommentar betraktet hendelsen som et hendelig uhell.

Havarikommisjonen for sivil luftfart har utarbeidet denne rapporten utelukkende i den hensikt å forbedre flysikkerheten. Formålet med undersøkelsene er å identifisere feil eller mangler som kan svekke flysikkerheten, enten de er årsaksfaktorer eller ikke, og fremme tilrådinger. Det er ikke kommisjonens oppgave å fordele skyld og ansvar. Bruk av denne rapporten til annet enn forebyggende flysikkerhetsarbeid bør unngås.

HAVARIKOMMISJONENS KOMMENTARER

Ingen.