

BULLETIN

HAVARIKOMMISJONEN FOR SIVIL LUFTFART (HSL)

Postboks 165, 1330 OSLO LUFTHAVN

Telefon: 67 12 23 19 - 67 59 36 55

BUL 46/94

Telefax: 67 12 53 33

Avgitt: 1. november 1994

Luftfartøy

-type og reg.: Experimental Le Gare, LN-RIC

-fabr. år: 1994

-motor: Lycoming, 150 HK

Dato og tidspunkt: 30. juli 1994

Hendelsessted: Molde lufthavn/Årø

Type hendelse: Taksing

Værforhold: Ikke oppgitt

Antall ombord: 1

Personskader: Ingen

Skader på luftfartøy: Nesehjulsleggen brakk

Andre skader: Ingen

Fartøysjefen

-alder: 64 år

-sertifikat: Privatflygersertifikat

-flygererfaring: 1002 timer

Informasjonskilder: Fartøysjefens rapport, datert 21. august 1994 og mottatt av HSL 9. september 1994

Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid, hvis ikke annet er angitt.

HENDESESFORLØP

Ved en test under hurtig taksing løftet flyets nese seg, og ved nedslag mot rullebanen brakk glassfiber-nesehjulsleggen. Flyet ble deretter styrt kontrollert på resten av nesehjulsleggen ut til siden for banen, for derved å unngå å blokkere rullebanen.

Det oppstod ingen andre skader på flyet. Flyet er reparert ved at ny nesehjulslegg i rustfritt stål er bygget og installert. Fartøysjefen mener at glassfiber-nesehjulsleggen er for svak i overgangen til nesehjulets feste.

HAVARIKOMMISJONENS KOMMENTARER

Ingen.