

BULLETIN

HAVARIKOMMISJONEN FOR CIVIL LUFTFART (HSL)

Postboks 165 1330 OSLO LUFTHAVN
Telefon: 67 12 23 19 - 67 59 36 55
Telefax: 67 12 53 33

BUL 09/93
Avgitt: 22. september 1993

Dato og tidspunkt: 9. august 1993 kl 1911L
Type flyging: Klubb/privat
Registrering: LN-YHU
Flytype: RANS - S7 Courir
Hendelsessted: Ørsta/Volda lufthavn
Værforhold: Vind 320/04, sikt 10 km+, skybase 3 000 FT,
temp 15°C
Fartøysjef: Gyldig mikroflysert., total flygetid 47:30 ti-
mer, siste 90 dager 2:46 timer, siste 30 dager
0:31 timer, siste 24 timer 0:10 timer, totalt
antall landinger 180, siste 90 dager 16 landin-
ger
Luftfartøy: Totaltid 9,7 timer
Motor: Rotax 582, total gangtid 9,7 timer

Bulletinen er basert på rapport fra fartøysjef og lufttrafikkjense-
sten.

HENDELSESFORLØP

Flyet skar ut under avgang, først til venstre og så til høyre utfor
banekanten med havari til følge. Rullebanen - tørr asfalt. Venstre
hjullegg brakk og propelleren ble ødelagt. Ingen personskade.

Fartøysjefens mening om årsaken: Løftet halen for tidlig (halehjul).
Hastigheten ikke høy nok til å oppnå retningskontroll.

HAVARIKOMMISJONENS KOMMENTARER/TILRÅDNINGER

Ingen. Saken avsluttet.